DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Provincia de Santa Fe

RELEVAMIENTO DEL **PATRIMONIO URBANO** DE LA CIUDAD DE SANTA FE

AÑO 2024

Registro fotográfico realizado por el equipo de la Dirección de Derechos Patrimoniales y Urbanísticos con el objetivo de construir un inventario visual del estado del patrimonio urbano (esculturas, bustos, monumentos, fuentes) en diferentes espacios públicos.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Provincia de Santa Fe

PLAZOLETA BLANDENGUES

Está ubicada entre las calles 25 de mayo, Mendoza, Rivadavia y Cortada Falucho de la ciudad de Santa Fe.

- Estado en general del espacio público
- Estado en general del patrimonio relevado

Relevamiento realizado el 15 de mayo del año 2024

MUY BUENO BUENO REGULAR

Parámetros de observación para el relevamiento:
mantenimiento, iluminación, pintura, señalética, limpieza.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Provincia de Santa Fe

Fuente de Los Sapitos

La fuente cuenta con una réplica de 4 sapitos.
Falta placa identificatoria y señalética en el lugar.
Al momento del relevamiento no se encontraba funcionando y presentaba un avanzado estado de deterioro.
Estado de conservación: regular.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Provincia de Santa Fe



Escultura sin datos

Falta placa identificatoria y señalética en el lugar.
Estado de conservación: regular. Varias partes presentan grietas.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Provincia de Santa Fe

Busto “Evita”

Se encuentra emplazado sobre un pedestal y a su lado se observa una base de material sobre la que se asientan varias placas conmemorativas.
En la parte posterior del busto puede leerse la firma de su autor: D’Agata.
No cuenta con placa identificatoria.
Estado de conservación: regular.